



# РЕМОНТНЫЙ ПРОЦЕСС


Окраска новой детали  
General 2K (ОЕМ грунт)

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- тщательно вымыть поверхность с водой и мылом
- очистить деталь с применением GR8241, удалив все загрязнения
- механическая шлифовка на сухую P280-P320
- ручная шлифовка P360-P400
- торцы и труднодоступные места красный скотч-брайт
- тщательно обдуть сжатым воздухом удалив все продукты шлифовки
- **обезжирить поверхность с применением S222 вытереть насухо**
- перед нанесением грунта деталь тщательно обдуть сжатым воздухом
- протереть салфеткой с липким слоем


## НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

### Грунт GR9700



Смешивание:	GR9700 100% H9731 100%
Оборудование:	1.3 – 1.4 ø мм
Давление:	HVLP 0.7 бар на выходе Верхняя подача 2.0 – 2.5 бар
Число слоев:	1 полный слой
Выдержка:	10 – 15 мин перед окраской при 20°C

## Одностадийное базовое покрытие General 2K GR600



Смешивание:	GR600 100% H700/H600/H500 50% S719/S811/S821 5-10%
Оборудование:	1.3 -1.4 ø мм
Давление:	HVLP 0.7 бар на выходе Верхняя подача 2.0 – 2.5 бар
Число слоев:	2 полных слоя
Выдержка:	5 мин между слоями 10 мин перед ускоренной сушкой

### ПРИМЕЧАНИЕ

- не использовать активированный материал по истечению жизнеспособности см. TDS, не пытайтесь дополнительно разбавить загустевший материал
- не смешивайте активированный материал с не активированным
- не превышайте рекомендованное число слоев
- плотно закрывайте банки с активаторами, т. к. активатор реагирует с влагой в воздухе и теряет отверждающую способность
- соблюдайте пропорции смешивания, дистанцию нанесения, размер дюзы, время сушки, давление при нанесение
- перед применением материалов тщательно изучите информацию на банке и требования по безопасности
- перед нанесением жидкие материалы должны быть выдержанны при температуре 18-25°C
- для гибких систем см. специальную техническую информацию

## ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

---

- используйте рекомендованный промывочный растворитель для очистки

## БЕЗОПАСНОСТЬ

---

Лакокрасочные материалы вредны при вдыхании и контакте с кожей. Применяйте средства индивидуальной защиты, пылевые маски, защитные очки, резиновые перчатки, комбинезон для окраски. Перед применением материала внимательно ознакомьтесь с данными по безопасности MSDS. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки и техническую информацию TDS.

Данная редакция замещает собой все предыдущие аналогичные издания.