



Таблица по применению активаторов **General**

	ДЕТАЛЬ	2К ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ	2К ЭМАЛЬ	2К ЛАК
30°		H600	H600 H666	H600 H666 H900
		H700	H700 H777	H700 H777 H920
25°		H500	H500 H555 H666	H200 H500 H555 H820
		H600	H600 H666 H777	H600 H666 H900
20°		H200 H500	H500 H555	H200 H500 H555 H820
		H500 H600	H600 H666	H600 H666 H900
15°				

Различные типы отвердителей General – медленный, нормальный, быстрый и супер быстрый, позволяют получить наилучший результат при окрашивании в разных температурных режимах